

# N8000 智能型数字显示温度控制器 使用说明书

此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。



## 警 告

### • 接线警告

—如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。

—为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。

### • 仪表供电

—为防止仪表损坏或失效,电源电压不得低于85VAC,不得高于264VAC。

—为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。

### • 禁止在易燃气体附近使用

—为防火、防爆,或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。

### • 严禁触及仪表内部

—为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表有限公司营销部联系,

只有“亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险!

### • 严禁改动仪表

—为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。

### • 保养

—为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。

—为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。

### ►操作注意 ◀

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

## 1. 产品确认

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

### ■ 产品代码

N□□□□ □□ □ □—□

①②③④ ⑤⑥ ⑦ ⑧—⑨

#### ①面板尺寸

A (H): 80×160 (横)

D: 96×96

E: 72×72

F: 96×48

G: 48×48

#### ②系列代码

8: 8000 系列

#### ③控制模式

0: 无

2: PID 正作用(冷却型)

4: PID 反作用(加热型)

8: PID/PID(加热/冷却型)

#### ④报警输出 1 (ALM1)

0: 无报警

1: 上限绝对值报警

2: 下限绝对值报警

3: 上限偏差值报警

4: 下限偏差值报警

5: 上/下限偏差值报警

6: 上/下限偏差值区间报警

7: 上/下限绝对值区间报警 (ALM2 输出关闭)

8: 上/下限偏差值区间报警 (ALM2 输出关闭)

9: 上限绝对值和下限偏差值区间报警 (ALM2 输出关闭)

A: 上限偏差值和下限绝对值区间报警 (ALM2 输出关闭)

B: 上/下限绝对值区间报警 (ALM2 输出关闭)

C: 上/下限偏差值区间报警 (ALM2 输出关闭)

#### ⑤报警输出 2 (ALM2)

0: 无报警

1: 上限绝对值报警

2: 下限绝对值报警

3: 上限偏差值报警

4: 下限偏差值报警

5: 上/下限偏差值报警

6: 上/下限偏差值区间报警

#### ⑥输出类型 (仅输出 1)

R: 继电器

V: 逻辑输出(用于控制 SSR)

G: 可控硅过零开关(用于控制晶闸管)

I1: 0…10mA 连续电流

I2: 4…20mA 连续电流

#### ⑦输入类型

S: S 型热电偶

K: K 型热电偶

E: E 型热电偶

T: T 型热电偶

J: J 型热电偶

B: B 型热电偶

Wu-Re3-25: Wu-Re3-25 型热电偶

Pt100: Pt100 型热电阻

Cu50: Cu50 型热电阻

0…20mV: 0…20mV 线性信号

0…50mV: 0…50mV 线性信号

0…400Ω: 0…400Ω 线性信号

#### ⑧-⑨量程范围

## 2. 安装

### 2.1 注意事项

仪表安装于以下环境

大气压力: 86…106KPa。

环境温度: 0…50°C。

相对湿度: 45…85RH%。

安装时应注意以下情况

环境温度的急剧变化可能引起的结露。

腐蚀性、易燃气体。

直接震动或冲击主体结构。

水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。

过多的灰尘、盐份或金属粉末。


空调直吹。

阳光的直射。

### 2.2 安装过程

热辐射积聚之处。

### 2.3 尺寸



外形与盘面开孔尺寸表:

单位:mm

型 号	面 板 尺 寸 H×B	壳 体 尺 寸 h×b×L	开 空 尺 寸 h' × b'
NA(H)	80×160	76×152×65	(76+1)×(152+1)
ND	96×96	92×92×100	(92+1)×(92+1)
NE	72×72	68×68×100	(68+1)×(68+1)
NF	96×48	92×44×100	(92+1)×(44+1)
NG	48×48	44×44×100	(44+1)×(44+1)

## 3. 接线

### 3.1 接线注意

(1) 热电偶输入，应使用对应的补偿导线。

(2) 热电阻输入，应使用低电阻且无差别的3根导线。

(3) 输入信号线应远离仪表电源线，动力电源线和负荷线，以避免产生杂讯干扰。

### 3.2 接线端子


\*具体接线端子见样张

### 2.4 主要技术性能

1) 测量精度: 0.5%±1dig 2) 电源电压: 85…264VAC 3) 环境温度: 0…50°C 4) 自整定 PID 控制


5) 产品符合“Q/SQG01-1999 智能型数字显示调节仪”标准的要求。

## 4.面板布置说明




- ① (PV) 显示器 (红)  
•显示测量值。  
•根据仪表状态显示各类提示符。
- ②给定值 (SP) 显示器 (绿)  
•显示给定值。  
•根据仪表状态显示各类参数。
- ③指示灯  
•自整定指示灯 (AT) (绿) 工作时闪烁。  
•控制输出灯 (OUT1) (绿) 工作输出时亮。  
•冷侧控制输出灯 (OUT2) (绿) 工作输出时亮。  
•报警输出灯 (ALM) (红) 工作输出时亮。  
•连续输出时, 输出范围内 (OUT1) (绿) 灯闪烁。
- ④功能键  
•参数的调出, 参数的修改确认。
- ⑤、⑥数字调整键或自整定进入键  
•用于调整数字或进入自整定状态。

## 5.2 各功能的调出顺序



例: 输入为 E 0~400℃的仪表, 仪表通电后出现:




## 5.3 各功能详细说明

- 若 PV 窗口显示 **0000** 并闪烁, 则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。
- 若 PV 窗口显示 **111111** 并闪烁, 则说明热电偶、信号源反接或热电阻短路。
- 设定值改变方式  
按 SET 键, 再按 < 键, 使需要数位闪烁, 按 ▲ 或 ▼ 键, 将闪烁位调整到需要的值, 继续按 < 键, 调整其它数位。最后按 SET 键回到标准模式。
- 控制参数改变方式  
按 SET 键 4 秒钟以上, 上排显示控制参数的提示符, 用设定值的调整方法, 将各控制参数为所需要的值。再按 SET 键 4 秒钟以上, 回到标准模式。(无键按下 1 分钟后自动返回到标准模式)

## 5.4 仪表的自整定功能

当自整定启动后, AT 灯闪烁, 仪表开始自整定, 自整定结束后 AT 灯灭, 得出一组适合您的设备的 PID 控制参数, 仪表按新的 PID 参数进行控制。新的 PID 参将永久的保持在您的仪表中



## 5.操作

### 5.1 各种输入功能

(1) 输入代码与输入信号:

代码	类型代码	输入类型
输入类型	<b>InP</b>	
	<b>E</b>	S
	<b>B</b>	B
	<b>K</b>	K
	<b>E</b>	E
	<b>T</b>	T
	<b>J</b>	J
	<b>Wu-Re 3-25</b>	Wu-Re 3-25
	<b>Pt100 高量程</b>	Pt100 高量程
	<b>Pt100 低量程</b>	Pt100 低量程

(2) 输入范围:


输入信号	分度号	测量范围 (℃)
热电偶	E	0...600
	K	0...1300
	S	0...1600
	B	200...1800
	T	0...300
	J	0...800
	Wu-Re 3-25	600...2000
热电阻	Pt100	-200...800
	Pt100	-200.0...200.0
	Cu50	-50.0...150.0
线性输入	0...20mV	根据检测元件、测量范围而定,
	0...50mV	能将温度、压力、流量、液位等
电阻信号	0...400Ω	各种工业参数进行显示。

5.5 各功能参数见下表

提示符	名称	设定范围	说明	初始值
<b>AL1</b>	报警 1 设置	0…量程 ℃	报警 1 设定, 报警不灵敏区为 0.4 固定值	50 或 50.0
	AL2 设置	0…量程 ℃	报警 2 设定, 报警不灵敏区为 0.4 固定值	50 或 50.0
<b>ATU</b>	自整定 (AT)	0: 停止自整定 1: 启动自整定	运行自整定的开关	0
	STU (ST)	0: 停止自适应 1: 启动自适应	运行自适应的开关	0
<b>P</b> (加热侧)	比例带 0…300 ℃	比例作用调节, P 越大比例作用越小, 系统增益越低, 仅作用于加热侧, (P、d=0 位式控制)	30 或 30.0	
	I (再调时间)	0…3600 秒		
<b>d</b> (预调时间)	微分时间 0…3600 秒	微分作用时间常数, D 越大, 微分作用越强, 并可克服超调, (D=0 PI 控制)	60	
	Ar (比例再设定)	0~100%		
<b>T</b> (加热侧)	控制周期 1…100 秒	继电器输出≤20s, SSR 和可控硅开关≤2s, 连续输出 T 为 1s, 仅作用于加热侧	20	
	Pc (制冷侧)	加热端比例带的 1…1000%		
<b>db</b> (冷热间)	不感带 -10(10.0) ... 10(10.0) ℃	冷侧比例带与加热侧比例带的不重叠区, 设置负值即重叠, 仅用于双通道控制	0 或 0.0	
	t (制冷侧)	1…100 秒		
<b>Pb</b>	过程值 偏置	-99 (99.9) ~ 100 (100.0) ℃	用于修正由传感器、热电偶补偿导线所产生的测量误差	0 或 0.0
	LCK	密码锁 0000…0002		

注意：表格中每个功能参数的改变均可能改变控制效果。

5.6 报警的说明和示意图



上海亚泰仪表有限公司

地址：上海市宝山城市工业园区振园路 128 号  
电话：021-66186368 66186369 传真：66186226  
Email: [yatai@yatai.sh.cn](mailto:yatai@yatai.sh.cn) 技术咨询：021-36160962  
网址：<http://www.yatai.sh.cn> 编号：200603